



Ortslage
ohne Bewertung

Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium über Fließerde

Nat Bodenfruchtbarkeit = 2,5 (mittel)
 Ausgl.körper im Wasserhaushalt = 2,5 (mittel)
 Filter und Puffer f. Schadstoffe = 4,0 (hoch)
 Sonderst. für nat. Vegetation = 8 (keine hohe/sehr hohe Bewertung)
 Gesamtbewertung = 3,00 (hoch)

Pararendzina aus Gipskeuper-Fließerde Fließerde (mm, mu)

Nat Bodenfruchtbarkeit = 2 (mittel)
 Ausgl.körper im Wasserhaushalt = 1,5 (gering)
 Filter und Puffer f. Schadstoffe = 3,5 (hoch)
 Sonderst. für nat. Vegetation = 8 (keine hohe/sehr hohe Bewertung)
 Gesamtbewertung = 2,33 (mittel)

Beche

Große Kreisstadt Herrenberg
 - Landkreis Böblingen -



**Umweltbericht
 zum Bebauungsplan Gartenäcker
 Schutzgut Boden - Bodenbewertung**

g2
 Landschaftsarchitekten
 Vogelsangstraße 9 70176 Stuttgart
 Tel+49-711-5054221 Fax +49-711-5054223

gez. Landschaftsarch.:

gez. Auftraggeber:

Maßstab
 1:1.250

Datum
 23.10.2020

Plannr.
 L-3.02

v:\maca\files\volume\umweltplanung\2014\14251_ubppp_gartenacker\topp02_entwurf\figue_cop_201023.dwg